

Mesure de la descente de charge d'une toiture réciproque sur des murs en pailles porteuses (paille sur champs)

Date	22/07/18	23/07/18	30/07/18	06/08/18	13/08/18	20/08/18	23/08/18	27/08/18	31/08/18		
Moment	J-1	J	J+7	J+14	J+21	J+28	J+30	J+34	J+37	Différence	Descente
Commentaire	<i>Avant charpente (sans charge)</i>	<i>Charpente posée</i>	<i>Voliges posées</i>	<i>Isolation en paille</i>	<i>Une partie des tuiles montées</i>	<i>Toutes les tuiles montées</i>	<i>+1,5m3 de terre</i>	<i>Petit arrosage</i>	<i>Juste avant début enduit, après une grosse pluie de 30mm</i>		
1 ^{er} point (en mm) perche 8	2344	2311	2238	2219	2205	2175	2160	2154	2149	-195	-8,32%
2ème point (en mm) perche 19	2320	2259	2231	2219	2160	2130	2121	2116	2104	-216	-9,31%
3ème point (en mm) perche 12	2323	2289	2227	2215	2181	2140	2132	2114	2107	-216	-9,30%

Note : mesure à l'altimètre (précision ± 2 mm) prise en haut de la botte du haut, sous une perche de toit